

| Référence du produit | Nom du modèle de produit | Présence de substances dangereuses | Contient une substance extrêmement préoccupante | Incorporation de matière recyclée dans le produit | Incorporation de matière recyclée dans l'emballage | Incorporation de matière recyclée dans le produit imprimé | Présence de métaux précieux dans le produit | Présence de terres rares dans le produit | Indice de réparabilité |
|----------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|------------------------|
| 1600A0R8X | Calage GSR/GSB 18V-85 | | | | | | | | |
| 1600A0X79 | GBA 12V 3.0Ah | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A0X7D | 2 batteries GBA 12V 3.0Ah | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A0X7H | GBA 12V 6.0Ah | | | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A0X7N | 2 batteries GBA 12V 6.0Ah + GAL 1230 CV | | | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A1166 | Calage GWS 18V-125 BC | | | | | | | | |
| 1600A11A9 | GAX 18V-30 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A11CJ | GCC 30-4 | | | | | | | | |
| 1600A11CK | GCC 30-4 | | | | | | | | |
| 1600A11CL | GCC 30-4 | | | | | | | | |
| 1600A11F2 | L-BOXX 102 | | | | | | | | |
| 1600A12G0 | L-BOXX 136 | | | | | | | | |
| 1600A12G2 | L-BOXX 238 | | | | | | | | |
| 1600A12G3 | L-BOXX 374 | | | | | | | | |
| 1600A13P6 | GFA 18-M | | | | | | | | |
| 1600A13P7 | GFA 18-W | | | | | | | | |
| 1600A16BF | Set de 6 tournevis platePH | | | | | | | | |
| 1600A16BG | Set de 3 pièces | | | | | | | | |
| 1600A16BH | Mètre ruban de 5 m | | | | | Produit imprimé comportant au moins 30 % de matières recyclées | | | |
| 1600A16BL | Cutter pliant | | | | | | | | |
| 1600A16BM | Set de 2 cutters | | | | | | | | |
| 1600A16BN | Niveau à bulle magnétique 25 cm | | | | | | | | |
| 1600A16BP | Niveau à bulle de 60 cm | | | | | | | | |
| 1600A16BR | Niveau à bulle de 120 cm | | | | | | | | |
| 1600A16BT | Marteau de serrurier | | | | | | | | |
| 1600A16BU | Set de 10 clés mixtes à cliquet Professional | | | | | | | | |
| 1600A16BV | Set d'outils à main 16 pièces | | | | | | | | |
| 1600A16BW | Set d'outils à main 40 pièces | | | | | | | | |
| 1600A16GB | ProCORE18V 4.0Ah | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A16GK | ProCORE18V 8.0Ah | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A16GP | 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A16GU | ProCORE18V 12.0Ah | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A16GY | 2 batteries ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A16H6 | Set de casiers Inset-Box L-BOXX | | | | | | | | |
| 1600A16H6 | Set de casiers Inset-Box L-BOXX | | | | | | | | |
| 1600A16HA | L-BOXX 102 + set de casiers inset box 13 pièces | | | | | | | | |
| 1600A16HB | L-BOXX 102 + set de casiers inset box 12 pièces | | | | | | | | |
| 1600A16HC | L-BOXX 102 + set de casiers inset box 6 pièces | | | | | | | | |
| 1600A16HD | Rack L-BOXX actif | | | | | | | | |
| 1600A16NH | GCY 42 | Contient une substance extrêmement préoccupante | 1,2-diméthoxyéthane Ether diméthyle d'éthylène glycol (EGDME) | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A16ZH | 10 lames de cutter | | | | | | | | |
| 1600A19R3 | GAL 12V-40 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A19R8 | 2 batteries GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A19RD | 2 batteries GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A19RJ | GAL 18V-40 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A19SD | 2 batteries GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A19SS | GAL 18V-160 C | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A19SE | GAL 18V-160 C et GCY 42 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A19SX | calage GH 12V/GKF 12 | | | | | | | | |
| 1600A19YY | Calage GBH 18V-20 | | | | | | | | |
| 1600A1B20 | 2 batteries GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A18BY | 1 batterie GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A18A3 | 2 batteries ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A18A8 | 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + 1 batterie ProCORE18V 8.0Ah + chargeur GAL 1880 CV | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A18A4 | 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah + 1 chargeur GAL 1880 CV | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A18C5 | Calage GDR/GDX 18V-20 | | | | | | | | |
| 1600A18C9 | 1 batterie GBA 18V 2.0Ah + 1 batterie GBA 12V 4.0Ah + chargeur GAL 12V/GKF 12 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A17F6 | Tournevis plat 3x7/5 | | | | | | | | |
| 1600A17F9 | Tournevis plat 4.5x130 mm | | | | | | | | |
| 1600A17G0 | Tournevis plat 5.5 | | | | | | | | |
| 1600A17G1 | Tournevis plat 6.5 | | | | | | | | |
| 1600A17G2 | Tournevis PH3X100 | | | | | | | | |
| 1600A17G3 | Tournevis PH2X125 | | | | | | | | |
| 1600A17G4 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 8 mm | | | | | | | | |
| 1600A17G5 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 10 mm | | | | | | | | |
| 1600A17G6 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 12 mm | | | | | | | | |
| 1600A17G7 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 13 mm | | | | | | | | |
| 1600A17G8 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 14 mm | | | | | | | | |
| 1600A17G9 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 15 mm | | | | | | | | |
| 1600A17H0 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 16 mm | | | | | | | | |
| 1600A17H1 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 17 mm | | | | | | | | |
| 1600A17H2 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 18 mm | | | | | | | | |
| 1600A17H3 | Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 19 mm | | | | | | | | |
| 1600A17H4 | Set de 9 clés mères pour vis Torx | | | | | | | | |
| 1600A17H5 | Set de 9 clés mères pour vis à six pans creux | | | | | | | | |
| 1600A17H6 | Cutter classique | | | | | | | | |
| 1600A17H7 | Pince universelle | | | | | | | | |
| 1600A17H8 | Pince à bec long | | | | | | | | |
| 1600A17H9 | Pince coupante diagonale 160 mm | | | | | | | | |
| 1600A17X0 | GDE 18V-26 D | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A17U0 | 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A17U6 | GAL 18V-80 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A17V03 | Pince à dénuder de 160 mm | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | | | |
| 1600A17V08 | Tournevis P2x125 | | | | | | | | |
| 1600A17V09 | Set de 6 tournevis Torx | | | | | | | | |
| 1600A17J0A | Tournevis TX10x75 | | | | | | | | |
| 1600A17J0B | Tournevis TX15x75 | | | | | | | | |
| 1600A17J0C | Tournevis TX20x100 | | | | | | | | |
| 1600A17J0D | Tournevis TX25x100 | | | | | | | | |
| 1600A17J0E | Tournevis TX30x125 | | | | | | | | |
| 1600A17J0F | Tournevis TX40x125 | | | | | | | | |
| 1600A17V34 | Cutter repliable | | | | | | | | |
| 1600A17V3J | Distributeur de lames (50 lames) | | | | | | | | |
| 1600A17V3S | Mètre ruban Autolock de 8 m | | | | | Produit imprimé comportant au moins 30 % de matières recyclées | | | |
| 1600A17V3Y | Bolte MPP niveau à bulle 60 cm | | | | | | | | |
| 1600A17V3Z | Bolte MPP niveau à bulle 120 cm | | | | | | | | |
| 1600A2149 | ProCORE18V 5.5Ah | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A214A | 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + 1 batterie ProCORE18V 8.0Ah + chargeur GAL 1880 CV | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A214C | 2 batteries ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A214V | FSN 1400 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | | | |
| 1600A218H | GDE 28 D | | | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A248LN | GFA 12-H | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | | | |
| 1600A295V | XL-BOXX | | | | | | | | |
| 1600A295L6 | GWT 20 | | | | | | | | |
| 1600A295M | Cemure porte-outils 93 | | | | | | | | |
| 1600A295N | Cemure 108 | | | | | | | | |
| 1600A295P | GDRB31 : 1 ceinture 88, 1 GWT 2, 1 GWT 4, 2 ProClick | | | | | | | | |
| 1600A295R | GDRB31 : 1 ceinture 108, 1 GWT 2, 1 GWT 4, 2 ProClick | | | | | | | | |
| 1600A295S | GWT 2 | | | | | | | | |
| 1600A295T | GWT 4 | | | | | | | | |
| 1600A295U | ProClick Heider | | | | | | | | |
| 1600A2A25 | 6 batteries GBA 18V 4.0Ah | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A2A27 | 4 batteries ProCORE18V 4.0Ah + 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A2A2J | 4 batteries ProCORE18V 5.5Ah | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux | Contient au moins 1 milligrammes de terres rares | |
| 1600A2EPE | GFA 18-WM | | | | | | | | |
| 1600A2CV3 | Set de 6 tournevis PlatePH27X | | | | | | | | |
| 1600Z0005 | FSN 800 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | | | |

| Référence du produit | Nom du modèle de produit | Présence de substances dangereuses | Contient une substance extrêmement préoccupante | Incorporation de matière recyclée dans le produit | Incorporation de matière recyclée dans l'emballage | Incorporation de matière recyclée dans le produit imprimé | Présence de métaux précieux dans le produit | Présence de terres rares dans le produit | Indice de réparabilité |
|----------------------|--------------------------|---|---|---|--|---|--|---|------------------------|
| 1618DVE300 | Porte-outil | | | | | | | | |
| 1618DZG7 | Couvre-palette | | | | | | | | |
| 1618BC1900 | Carte produit | | | | | | | | |
| 1618BU0500 | Panneau-écran | | | | | | | | |
| 1618BU0600 | Remplacement | | | | | | | | |
| 1618BU1300 | Feuille magnétique | | | | | | | | |
| 1618BU2200 | Bord bleu | | | | | | | | |
| 1618BU2315 | + Nouveau + signe | | | | | | | | |
| 1618BU2400 | Porte-outil 1 | | | | | | | | |
| 1618BU2500 | Porte-outil 2 | | | | | | | | |
| 1618BU2600 | Porte-outil 3 | | | | | | | | |
| 1618BU2700 | Porte-outil 4 | | | | | | | | |
| 1618BU2800 | Porte-outil 5 | | | | | | | | |
| 1618BU2900 | Dispositif antivol | | | | | | | | |
| 1618BU3615 | Signe + Garantie + | | | | | | | | |
| 1618BU3900 | Porte-outil 6 | | | | | | | | |
| 1618BU4700 | Bord bleu | | | | | | | | |
| 1618BU4900 | Porte-outil | | | | | | | | |
| 1618BX9500 | Mur noir | | | | | | | | |
| 1618BX9700 | Mur noir | | | | | | | | |
| 1618BX9800 | Mur noir | | | | | | | | |
| 1618BY0200 | Mur noir | | | | | | | | |
| 1618BY1600 | Panneau-écran | | | | | | | | |
| 1618M00W59 | Brochure X-LOCK | | | | | | | | |
| 1618M00W6J | Porte-clé X-LOCK | | | | | | | | |
| 9001597603 | GKE 35 BCE | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001597703 | GKE 40 BCE | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 900166H00A | CCSB 180 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001699000 | GKS 18V-70 L | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001699001 | GKS 18V-70 L | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001699002 | GKS 18V-70 L | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001699003 | GKS 18V-70 L | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001699070 | GKS 18V-70 L | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001704000 | GTS 65-225 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001904000 | GCU 18V-20 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9019990E8 | Ser FSN | | | | | | | | |
| 9001612503 | GNF 20 CA | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb, chrysène, benzo[<i>b</i>]fluoranthène | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 900194100 | GWS18V-10P | | | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 900194101 | GWS18V-10P | | | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 900194102 | GWS18V-10P | | | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 900194200 | GWS18V-10P | | | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 900194201 | GWS18V-10P | | | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001595000 | GHD 18S-LI | | | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001595001 | GHD 18S-LI | | | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 9001595002 | GHD 18S-LI | | | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |
| 90188000L6 | GAA 18V-48 | Contient une substance extrêmement préoccupante | Plomb | | | | Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux | Contient au moins 1 milligramme de terres rares | |